

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批对俄电力扶贫电站项目

日期	2019年6月26日星期三	气候	晴	气温	19°~36°
监理单位动态:	监理单位共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	施工方人员共计12人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一、各村点未安装围栏段进行围栏施工。 第二、长岗村消缺整改 第三、黄土梁村消缺整改				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴不齐,未设观饮处、精神不振者。 第二、巡视检查黄土梁村发现个别设备套管下沿、502-J101-1B05线路回路烧损,更换逆变器,告知施工单位抓紧消缺整改。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日现场暂未有协调。				
记录人	王建	总监签阅	苗宇明		

