

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫电站项目

日期	2017年6月27日 星期四	气候	晴	气温	20~31℃
监理人员动态:	监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无进场情况			
施工方人员动态:	施工方人员共计12人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、各村点未安装围栏的边行围栏施工。 第二、东南沟门村请缺整改。 第三、北村岭村请缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场边行围栏巡视检查,施工方人员劳保用品穿戴不全、未发观认酒、精神不振者。 第二、巡视检查东南沟门村请缺整改工作,台理接地焊接焊渣未清理,搭焊面积不够、未接电设置标识,告知施工单位抓紧时间整改。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂未有协调内容。				
记录人	王健	总监签阅	高守明		

