

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村扶贫电网项目

日期	2017年6月28日 星期五	气候	晴	气温	16~31℃
监理单位动态:	监理单位共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	施工方人员共计12人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、各对点村安装围栏西村围栏施工。 第二、辛营村消缺整改。 第三、门营村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场西村户内台区检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查辛营村消缺整改工作、发现以下情况、组件跨接线氧化发黑、2号汇流箱箱体变形需更换,告知施工单位抓紧时间整改。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂未有协调内容。				
记录人	王健	总监签阅	高宇明		

