

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月2日星期二	气候	晴	气温	16~31℃
监理单位动态:	监理单位共计4人。	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	施工方人员共计13人。				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、各村光伏支架安装图修改并新图栏施工。 第二、厢黄旗村消缺整改。 第三、大金营村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视厢黄旗村消缺整改情况,发现下列问题: 第一、焊接焊缝未清理,搭接面积不够,无流箱垫片为小型垫片,不配套,个别螺栓未紧固,告知施工加快整改。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	现场今日未有一方内容。				
记录人	王健	总监签阅	曹宇明		