

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年7月7日 星期日	气候	阴转雨	气温	13~27°C
监理人员动态:	监理人员共计4人				
施工方人员动态:	施工方人员共计13人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、各村点未布装围栏的进行围栏施工。 第二、进营村消除整改。 第三、三道营村消除整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查，施工现场劳保用品穿戴齐全，未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查已消除整改完成的各村点，发现古房联建、管道营、已消除整改合格，场内排水已改。大河镇六道沟村消除整改合格，场内排水已改。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无之理措施、意见、结果。				
协调或其他	今日现场未有协调内容。				
记录人	王建	总监签阅	孟守明		