

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月14日 星期日	气候	晴	气温	13~29℃
监理人员动态:	监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生			
施工方人员动态:	施工方人员共计13人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、各村点未安装围栏改进行围栏施工。 第二、华阳检测鹏晖全部检测完成,现正在进行天台各站点检测。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、协助兄弟单位华阳检测的同志对天台各站点的工作。 第三、巡查已安装围栏改各村点,未发现问题。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日现场未有协调内容。				
记录人	王健	总监签阅	马宇明		