

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月18日 星期四	气候	晴	气温	15~32℃
监理人员动态: 监理人员共计 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生			
施工方人员动态: 施工方人员共计 13人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、腾晖今日进行电气调试。 第二、各村点未安装围栏的进行围栏施工。 第三、华阳检测对腾晖各村点进行检测, 现在各村点已检测完成。				
检查发现的问题	第一、对现场安全防护进行检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二、协助兄弟单位华阳检测对腾晖各村点进行检测工作。 第三、监理资料制作: 监理检查记录表-019(天合) 监理检查记录表-019(腾晖)				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或事项。				
记录人	王健	总监签阅	高守明		