

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批扶贫光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月20日 星期六	气候	晴	气温	14~35℃
监理人员动态:	监理人员共计3人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生			
施工方人员动态:	施工方人员共计13人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、滕晖阳整理施工资料。 第二、滕晖阳施工资料签字。 第三、检查各村点情况整改。				
检查发现的问题	第一、对天合现场进行安全巡视检查 施工人戴安全带系安全带、未发现饮酒、精神不振者。 第二、对天合、南关乡的古房营村巡视检查、未按照规范设置安全警示标语、汇流箱内无隔片、场内垃圾未清理干净、告知施工单位及时清理。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他				
记录人	王健	总监签阅	王健		