

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月21日 星期日	气候	晴	气温	13~31℃
监理人员动态: 监理人员共计3人		材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述4种情况			
施工方人员动态: 施工方人员共计5人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、两个施工队对施工资料签字。 第二、对合格村点清缺整改。				
检查发现的问题	第一、对天台清缺现场进行抽查视检查施工队劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者。 第二、整改我方资料,经进行编制工作。 第三、抽查合格村点清缺整改。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施,意见,结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王建	总监签阅	苗守师		