

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年2月26日 星期五	气候	晴	气温	14~38℃
监理人员动态:	监理人员共计 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无继续情况发生			
施工方人员动态:	施工方人员共计 5人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、天合施工资料完善 第二、天合对己方施工资料签字。 第三、滕峰对己方施工资料签字。				
检查发现的问题	第四、未完成请缺的天合各村点请缺整改 第一、对正在请缺的天合现场由行能巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全,未及现场洒精神不振者。				
处理措施、意见、结果	第二、制作相敬廉政告知书、监理服务各廉政建设调查表,找各施工单位、业主单位签字盖章并上报监理云平台。 第三、将本月考勤上报监理云平台。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	尚宇时		