

监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月30日 星期二	气候	晴	气温	15~37 摄氏度
监理人员动态:	监理人员共计3人		材料进场、取样见证、合格情况 现场暂无上述情况发生		
施工方人员动态:	施工方人员共计5人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、天台施工资料完善。 第二、天台对已方施工资料签字。 第三、未完成整改的天台村点进行消缺整改。				
监理工作内容	第一、对正在消缺的天台现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒精神不振者。 第二、巡视天台正在消缺的村点,未发现异常,告知施工相关负责人,要加快消缺进度。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅	马守明	