

监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2019年8月1日 星期三	气候	晴	气温	15~36 摄氏度
监理单位动态:	监理单位共什人		材料进场、取样见证、合格情况 现场暂无上述情况发生		
施工方人员动态:	施工方人员共什人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、腾晖施工资料已完善,上报监理方。 第二、天台施工资料完善中。 第三、天台上报已完成请缺的村点。				
监理工作内容	第一、对正在请缺的天台现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者 第二、巡查天台上报已完成请缺的村点,经检查、请缺已整改,符合设计及规范要求。 第三、审查各单位资料。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅	苗守明	