

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 7 月 27 日

天气: 阴

星期: 二

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 南京燃猫电子南京燃猫现代服务发展发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

检查 E02 号楼五电缆桥架焊接, 固定安装. 铝母线.  
检查 E02 号楼五水泥支墩整改  
E04. E05. E02 抽查支墩进行回群检查 部分支  
墩未经检测 后来已补设计要求. 要求施工单位新浇筑  
检查 E03 号楼中庭连接制作. 并提出该中庭存在什么问题.  
安全无隐患.

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

南瑞电力设计  
有限公司

E02 号支墩整改.  
E02 号电缆桥架制作.

其  
它  
事  
项

E02 号支架材料缺少, 视中整改不正确. 已通  
知施工单位负责人整改 材料未到现场. 要求整改.

本日现场监理人员

孙同有

记录人:

孙同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军



由 扫描全能王 扫描创建