

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月21日

天气: 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 南京地铁2号线、南京地铁现代服务设施工程

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">检查E01、E02号楼内预埋桁架焊接、探伤、防腐、符合设计要求。</p> <p style="text-align: center;">对E01、E02号楼内桁架修复、整改。部分桁架仍未符合设计规范。要求重新施工。</p> <p style="text-align: center;">加强与业主、监理单位沟通。关于E01、E02、E03号楼电梯事宜。</p>	
施 工 情 况	施工单位 南京地铁设计有限公司	施工内容及进度 E01、E02号楼内桁架修复、整改、预埋桁架焊接、和串线连接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田月有
记录人: 田月有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

