

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 10 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 南京奥体中心、南京奥体中心服务楼及配电用房

|                            |                                                                                 |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡查: 人字梯材料除锈、防腐处理。</p> <p>旁站: 箱变围栏基础及地面高砼浇筑(已浇筑完同项目内, 也无问题), 浇筑程序及质量符合常规。</p> |                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包 单 位                                                                         | <p>施工内容及进度</p> <p>箱变围栏基础及地面高砼浇筑。采用高砼8m<sup>3</sup>。</p> <p>人字梯材料除锈、防腐处理。</p> <p>屋面排水系统管材套丝加工。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                 |                                                                                                   |
| 本日现场监理人员: 李维军              |                                                                                 |                                                                                                   |
| 记录人: 李维军                   |                                                                                 | 总监(总监代表): 李维军                                                                                     |

江苏省建设厅监制

