

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 18 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 17

工程名称: 昆山市城北污水处理厂1.5m³/d污水厂

监
理
工
作
情
况

对刘桥桥梁防腐层进行检查, 不符合要求
因低温中, 已告知业主、总包单位, 相关材料
必须按设计符合要求... 对不符合的材料及
时进行处理, 并下发相关材料告知业主单位

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伟瑞公司

工程验收
防腐验收

其
它
事
项

本日现场监理人员

李红军

记录人:

李红军

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

