

监 理 日 记()



日期: 2018 年 11 月 02 日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 南送河猫甲子南部结构现代服务光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查 E06、E04 号楼面光伏组串接驳线, 符合设计要求。 巡查 E01 号楼面防雨接驳箱钢焊接, 发现部分焊接有漏焊, 等现场。当场要求施工人员进行整改。	
施 工 情 况	承包单位 南通电力设计有限公司	施工内容及进度 楼面防雨接驳箱施工、焊接等。 出勤人员 16 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 		总监 (总监代表): 

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建