

监 理 日 记()

B7

日期: 2018年 元月 21 日

星期: 日

天气: 小雪

气温: 1-7℃

工程名称: 南京地铁10号线二期工程

监 理 工 作 情 况

检查接地检查, 协助施工人员进行
初步整改。

部分接地盒缺失不符合规范。监理带欣
两名施工人员在现场已进行检查, 并指出问题
及整改部位。现场整改处理。

施 工 情 况

承包单位

南京地铁10号线二期工程

施工内容及进度

检查接地, 初步整改
查, 接地盒缺失不符合规范。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王明有

记录人:

王明有

总监(总监代表):

李维洋

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建