

监 理 日 记()

日期: 2008年3月11日

星期: 月.

天气: 晴

气温: 2-20°

工程名称: 南京地铁电子、南京地铁现代服务设施发电站

监 理 工 作 情 况

检查施工方对控制室周围及电缆沟管沟上方地面草坪绿化恢复。绿化施工恢复达到厂方《协议》物业部门要求。

监理对E01-E07号楼五层已进行了排量。并发现了个别问题。及时通知了施工单位进行完善。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南京地铁有限公司

购买厂已因建控制室。致使电缆破坏的绿化草坪。并进行恢复。施工负责人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

何国栋

记录人: 何国栋

总监(总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

