

监 理 日 志

工程名称: 南京奥体中心南片区现代服务综合体项目

日期	2018年4月4日 星期三	气候	多云	气温	8-18°
监理单位动态:	张工现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	汉、张工现场				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	E01号楼西支墩浇筑, 柱梁板面砂浆找平。				
检查发现的问题	未按总包方提交整改方案, 且总包方认可后仍 整改方案未行整改。				
处理措施、意见、结果	① 要求总包方提交认可后仍整改方案进行实施 整改。 ② 建议暂停整改施工(因材料、工具不具备)。 ③ 尽快制作整改专项方案及材料。				
协调内容 或其他	整理检查记录表一份。				
记录人	孙同有	总监签阅	李强军		

