

监 理 日 志

工程名称: 南召县供电公司 南召县供电公司 南召县供电公司 南召县供电公司

日期	2018 年 4 月 17 日 星期二	气候	多云	气温	7-22°
监理人员动态:	施工整改现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	热施电子 4 人 施工 2 人 热施服务生 3 个 施工 2 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	① 热施电子 E01 号柱力及梁基础与塔筒汽改。 ② 热施服务生 5 人 MW 电改人员进场。				
检查发现的问题	① 热施电子 E01 号柱力及梁基础与塔筒汽改未接箍。 米、沙配比未按号改 3 号 (1:1.5) 配比。 ② 热施服务生施工用具、进场后未做施工前准备。				
处理措施、意见、结果	热施电子发现问题, 监理单位项目部人员已到场 要求按号改 3 号标准执行, 对照配比。				
协调内容或其他	热施电子发现问题, 监理单位项目部人员已到场 要求按号改 3 号标准执行, 对照配比。				
记录人	王同海	总监签阅	李维洋		

