

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称:

新建铁路... 新建铁路... 新建铁路...

监
理
工
作
情
况

巡视各分次工程施工。
E04号支墩顶板 昨天已经检查完成。
E03号支墩养护一天两次 落实到位。
E02号材料 已经无安全隐患。已经
与安全员进行安全交底检查。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南... 有限公司

E04号楼顶支墩顶板完成 (已验收)
E03号楼顶支墩养护
E02号楼顶支墩材料。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田月有

记录人:

田月有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军

