

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 8 月 26 日

星期: 二

天气: 多云

气温: _____

工程名称: 南京雄狮电子 南京现代服务学校实训项目

监
理
工
作
情
况

检查巡视 E02 号楼层支墩情况, 对个别支墩振捣不到位, 要求当场返工。
巡视 E03 号楼层支架安装, 高度偏差较大, 要求重新调整、测量。
15、25 号楼层基础垫层浇筑, 符合设计要求。
验收支架一层第三批符合要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

E02 号支墩浇筑。
E03 号支架安装。
15、25 号楼层基础垫层浇筑。

其
它
事
项

各项施工无安全隐患。

本日现场监理人员

孙同有

记录人:

孙同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军

