

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 7日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 南瑞电力设计有限公司 南瑞电力设计有限公司 南瑞电力设计有限公司

监 理 工 作 情 况	初知业主取. 为包. 3包主入时现支票, 破碎不规 路进行排查, 并由生产厂家进行现场处理. 昨+接初知, 召开监理例会. 审查上周工作计划. 并制定下周工作计划. 下午参加业主初知的安全例会. 议题: 安全总结 现场沟通.
----------------------------	---

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	南瑞电力设计有限公司	生产厂家进行现场修复发条破 碎厚底. 子均包. 初知吊设 E4号楼顶.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员

田国春

记录人:

田国春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

