

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 7 月 10 日

天气: 晴(转)

星期: 月

气温: _____

工程名称: 南京市麒麟电子、南京麒麟现代服务外包发展项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查 E01、E02、E03 号楼面支架安装, 发现问题。 ① 支架安装(按设计规范)已要求土建负责人孙伟平 进行调节。支架部分施工人员未调整。 ② 检查 E04 号楼面组件安装, 符合设计规范。 经施工负责人汇报, 其中组件冲开第一块 组件被损, 监理及时到场检测, 初步判断此为 机械伤害(叉车), 要求施工方妥善修复。 ③ 过路电缆沟为可复业主同意, 认可(经业主批准)	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 京 瑞 力 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 E01-E04 号支架、组件安装, 防腐按图 做防腐处理。 E05 号组件线槽敷设。
其 它 事 项	无安全隐患。	
本日现场监理人员		田国育
记录人: 田国育	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	

