

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 14日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 南京地铁电子、南京现代服务业发电项目

监 理 工 作 情 况	昨: 协助总包方去南京供电公司. 校核总包. 昨. 2.30分召开监理周例会. 记录. 本周监理在 现场发现. 需整改. 改进的安全问题. ①本周安 全存在的问题. ②要求. 20日前要具备并网条件. 和分部或负责人. 胡总. 一起在施工现场及楼顶上 检查施工质量. 进度情况. 并排查安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位 南京地铁设计 有限公司	施工内容及进度 E03. E04号楼屋面初平安装. E01. E02号楼屋面初平安装. 电缆沟积水清理.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国友
记录人: 田国友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维平	

