

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 20 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: _____

工程名称: 南京德信电子、南京现代服务业数发产业园

监
理
工
作
情
况

检查埋设电缆过路破碎管, 箱变处防火封堵施工, 符合设计要求。
巡视 E01 号楼五楼五楼桥架焊接制作, 发现问题: 焊接处未打磨, 要求现场整改。
施工场区道路冲洗检查。

施
工
情
况

南
京
德
信
电
子
有
限
公
司

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

E01 号楼五楼桥架(电缆)施工。
E02. E03. E04 楼五楼卫生清理。

其
它
事
项

无安全隐患。

本日现场监理人员

田 何 有

记录人:

田 何 有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李 强 军

