

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 28 日

天气: _____

星期: 12

气温: _____

工程名称:

南京燃蜡电厂南京燃蜡电厂燃务技改发电项目

监
理
工
作
情
况

昨: 监理方、业主方、供货商(厂家)共同验收
E04. E05号楼面光伏支架热镀锌管及情况、问题:
仍有部分未修复(镀锌不符合设计要求), 经发补货速
进行验收记录, 并提出下一步整改计划。
召开周监理例会, 审查下周工作计划, 并统一流
量, 制定下周计划。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南瑞电力设计有限公司

E01. E02号楼面电缆桥架安装。
组件电连接。

协调厂内施工, 对E01. E02. E03号楼面
人手操作设计图纸审核

其
它
事
项

本日现场监理人员

田国存

记录人:

田国存

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军



由 扫描全能王 扫描创建