

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 3 日

天气: 多云

星期: 二

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

- 1: E03、E04号楼面支墩修复部分仍未整改到位。要求重新修复。
2. 视尔, 施以员对部分楼面清理下来的垃圾, 进行集中堆放。要求理通后及时进行遮盖。
3. 无安全隐患。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京电力设计有限公司

各项施工场地进行垃圾清理。
E03、E04号楼面光伏支架支墩进行修复施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田同有

记录人:

田同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维华



由 扫描全能王 扫描创建