

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月11日

天气: 中雨

星期: 四

气温: _____

工程名称: 南京燃汽轮机、南京燃汽轮机发电服务光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

检查E2E3区程光伏发电塔修复。外观修复。
 功率还有提升。
 下午、中雨。施工人员撤离施工区域。

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	南瑞电力设计 有限公司	今天中雨十三点。停止施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 田同存

记录人: 田同存 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

