

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 24日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 南京地铁10号线南段机电系统设备采购项目

监 理 工 作 情 况	巡查E2楼首层电梯厅装饰材料安装、防 冻保暖材料防冻处理(原采购保温材料5mm 更换为30mm)符合施工合同技术要求。 检查电梯材料焊接、切割、防腐、钻孔、 符合图纸规格。 发出监理通知单一份。	
施 工 情 况	承包单位 南瑞电力设计 有限公司	施工内容及进度 楼首层电梯厅装饰系统安装 电梯材料下料施工、制作 部分分项工程消缺、完善施工。
其 它 事 项	业主委托: 对EPC总承包进行贰万元 调款。准备付款。工程款停止下发。	
本日现场监理人员: 田国海		
记录人: 田国海		总监(总监代表): 李伟军

江苏省建设厅监制

