

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 25 日

天气: 晴

星期: 三

气温:

工程名称: 南瑞电力设计有限公司 南京燃机热电联产发电项目

监 理 工 作 情 况	南瑞电力设计: 检查E01-E03号楼入字梯焊接质量, 符合要求 南京燃机热电联产发电项目: 验收当次支架进场: 镀锌厚度符合技术要求, 问题: ① 镀锌不均匀 ② 横梁、斜梁一端焊接较多 ③ 有少量镀锌现象 ④ 出现焊缝除锈不彻底 建议①包工厂家 ② 监理单位接收。	
施 工 情 况	承包单位 南瑞电力设计有限公司	施工内容及进度 ① 支架浇筑 ② 顶架作业 ③ 镀锌钢裁剪、钻孔制作
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田同有		
记录人: 田同有		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建