

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月11日

天气: 晴

星期: 一

气温: 0-12°

工程名称: 南京地铁10号线一期工程通信系统设备安装工程

监 理 工 作 情 况	<p>过程检查电视墙开槽后, 符合设计要求。 检查E07号槽面电视桥架制作, 以及槽面连接。 线束及, 符合设计要求。 检查E07号槽面支吊架, 槽面安装, 发现支吊架 撑缺少两根(未安装) 要求按规范进行整改</p>	
施 工 情 况	承包单位 南京电力设计有限公司	施工内容及进度 E07-E06槽面电视桥架的 E07号槽面电视桥架 E07号支吊架, 槽面安装 槽面一、二次线槽内绝缘漆抹灰
其 它 事 项	发现问题: E07号未见槽面电视桥架(线架)安装。	
本日现场监理人员		何国栋
记录人: 何国栋		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

