

监 理 日 记 ()

日期: 2018年3月15日

星期: 一

天气: 晴

气温: -1-11°

工程名称: 南京江北新区浦口新城核心区安置房项目

监
理
工
作
情
况

检查地下室顶板, 初排混凝土浇筑方案连接处
工。部分楼层顶板顶板保护层未完善。要求施工单位
负责人立即整改并排。

验收控制点国控进场, 特检站已报工。
国控要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

地下室顶板初排混凝土浇筑方案连接处
验收合格。3MW项目顶板顶板保护层。

其
它
事
项

要求, 施工单位顶板初排混凝土浇筑方案连接处
加。施工单位负责人, 现场实际施工人。

本日现场监理人员

田国海

总监 (总监代表):

成银军

记录人:

田国海

江苏省建设厅监制

