

监 理 日 记 ()

日期: 2018年2月8日

天气: 阴

星期: 四

气温: -2-11°

工程名称: 南京供电公司南京总部大楼附属工程变电工程

监 理 工 作 情 况	<p>检查E04, E01, E06. 母线组件连接处绑孔. 绑扎不规范. 经检查不符合规范要求.</p> <p>现场检查支架基础与墩移位问题. 并做安全交底. 避免母线组件在移位时受损. 造成母线短路. 内部铜裂. 断桩. 等安全隐患. 确保电气回路不受损.</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	<p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> <p>施工人员. 对母线架体绑孔. 连接处绑孔. 及架体基础受大风影响. 位移. 量偏. 进行调整. 复位.</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王树有		
记录人: 王树有		总监 (总监代表): 李修洋

江苏省建设厅监制

