

监 理 日 记()

日期: 2018 年 3 月 8 日

星期: 五

工程名称: 南京地铁10号线一期工程

天气: 阴转
气温: 0-11℃

监 理 工 作 情 况	与业主共同检查光伏已存在的问题, 进行汇报。 以便消缺整改, 检查施工及调整光伏支架, 基础支墩顺 斜度, 确保每个支墩垂直, 减少风灾事故。 协助业主检查楼面施工情况。	
施 工 情 况	承包单位 南京地铁10号线 有限公司	施工内容及进度 1. 调整光伏支墩倾斜度。 2. 检查楼面楼面施工情况。 3. 初件连接或御孔。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: [Signature]		
记录人: [Signature]		总监 (总监代表): [Signature]

江苏省建设厅监制

