

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年3月12日 星期二	气候	小雨	气温	6-18°
监理单位动态:	两个子项目工地巡视。		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	整改、清缺无进展, 施工现场无人施工。				
检查发现的问题	仍存在业主方提出的整改部位, 未落实。				
处理措施、意见、结果	施工现场无总包管理人员, 监理电话通知总包尽快进行整改人员进场, 展开施工。				
协调内容或其他					
记录人	田同存	总监签阅	李德军		

