

监 理 日 志

工程名称: 南东线输电线路工程 南东线输电线路工程 南东线输电线路工程

日期	2018 年 3 月 24 日 星期	气候	多云	气温	8-24°
监理人员动态: 项目现场巡视 施工方人员动态: 无 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	无				
检查发现的问题	南东线输电线路工程 3MW 子项目: 电缆沟回填土不密实。 南东线输电线路工程 15MW 子项目: 第九号杆塔基础 四角尺寸不正(运维部控制室反馈信息)				
处理措施、意见、结果	已通知各包项目部负责人, 要求尽快整改落实。 缺项。				
协调内容或其他	检查情况已向业主项目部汇报。				
记录人	田国友	总监签阅	李俊军		

