

监 理 日 志

工程名称: 南京热网电子南京热网现场服务点光伏电站项目.

日期	2018年3月27日 星期	气候	多云	气温	12-26°
监理人员动态: 南京热网项目现场 施工方人员动态: 项目经理负责人现场 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	无				
检查发现的问题	业主、监理单位对现场现状已检查发现问题: ① 光伏支架基础及做外架情况. ② 光伏支架连接处仍有孔洞, 原持子不到位. ③ E01-E03槽人字梯钢结构原, 原处理不到位.				
处理措施、意见、结果	业主、监理单位项目负责人现场进行, 对问题部位做标记, 要求尽快整改, 修复, 确保, 2018年4月20日竣工验收通过, 2018年4月25日前完成所有整改.				
协调内容或其他					
记录人	田国栋	总监签阅	李维军		

