

监 理 日 志

工程名称: 南昌德福电子有限公司新建现代服务楼电气工程

日期	2018 年 4 月 2 日 星期一	气候	雷阵雨	气温	18-27°
监理单位动态:	施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 德福现代服务楼施工现场总造 变器(更换), 检查合格证, 质 量合格.			
施工方人员动态:	施工员 6 人				
施工机械动态:	无				
施工进度 部位	① 德福电子有限公司. 审核图纸. 核算. ② 德福现代服务楼. 更换 10kV 高压配电柜两台.				
检查发现的 问题	对安装人员进行更换变压器时注意事项. 防止工人抱拽进变口门板(外带门板), 易出现 人员. 电器设备损坏. 安全隐患较大.				
处理措施、 意见、结果	对施工人员进行安全技术交底. 对更换时 易出现问题进行了排查. 杜绝违章. MCA 插 头更换时出现电弧(招标项目已出过三次). 一切按规范进行了更换安装. 无安全隐患.				
协调内容 或其他					
记录人	田国栋	总监签阅	李维军.		

