

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 4 月 14 日 星期 二	气候	阴	气温	8-17°
监理人员动态:	张明现场检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	现场管理人员 11 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	电管班组进行回填土, 水电班组进行打桩, 水电班组进行排管, 水电班组进行土方处理。				
检查发现的问题	整改的班组部位, 未整改到位, 现场监理进行明确班组整改。				
处理措施、意见、结果	整改, 认真整改, 按照整改方案中问题部位逐一对照, 必须整改到位(整改要求), 另派负责人现场, 监理已明确口头通知。				
协调内容或其他					
记录人	张明	总监签阅	李维平		

