

监 理 日 志

工程名称: 南京地铁10号线二期工程

日期	2018年10月20日 星期五	气候	阴	气温	14-30°
监理人员动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工进度情况	施工进度情况				
检查发现的问题	质量问题: ①. 挡土墙部分段沉降(50cm) ②. 挡土墙沉降(50cm)未处理 ③. 挡土墙沉降(50cm)未处理				
处理措施、意见、结果	①. 挡土墙沉降(50cm)未处理 ②. 挡土墙沉降(50cm)未处理				
协调内容或其他					
记录人	田月有	总监签阅	李维军		

