

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年10月21日 星期二	气候	多云	气温	17-26°
监理人员动态:	孙晓波				材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态:	管理人员 1人 操作工 3人				
施工机械动态:	无		无		
施工进度情况	钢筋完成 E03号楼支模浇筑完成 30%。 钢筋完成 E07号楼支模浇筑完成 95%。				
检查发现的问题	项目问题待办。				
处理措施、意见、结果	已督促总包负责人尽快安排分包整改落实。				
协调内容					
记录人	周国海	总监签阅	李维军		



由 扫描全能王 扫描创建