

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 11 日

星期: 二

天气: 晴

气温:

工程名称: 彭泽县 110kV 变电站工程

监 理 工 作 情 况	检查 E 处 E04 E01 号杆塔组塔, 新架组塔等在同一轴心线上, 要求调整, E04 号塔面缺铁少 E04 塔面要求明日 12:00 下午前整改。 下午随同业主及监理单位检查, EPC 总包商瑞电力设计有限公司项目管理中心主任陈玉清, 常州工衡建设工程有限公司项目负责人胡志等人一起检查本次项目全项施工质量, 安全并开展安全检查情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 瑞 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 电塔沟 铺沙、垫砂、回填。 E01 号塔面组塔安装结束。 塔、塔架及塔架试验。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田 俊 有
记录人: 田 俊 有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李 德 平	

