

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 16 日

星期: 四

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目

天气: 雨
气温: 19℃-22℃监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区、开压站消缺进行跟踪检查, 要求及时整改, 工人在消缺中注意安全, 高空作业要做好防护措施。
- ② 光伏区因雨其它未施工。
- ③ 检查资料, 查看规范、图集, 要求施工单位对工人进行技术、安全交底到位, 安排好下周施工进度计划。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 光伏区消缺 (15人)
- ② 开压站消缺共计 20 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、王磊

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

孙富斌