

监 理 日 记()

日期: 2017年11月17日

天气: 多云

气温: 20-28°C

星期: 五

工程名称: 淮安武鸣区宁国镇50MW农业光伏电站项目

监理工作情况	① 对光伏区支架、组件安装进行巡视检查，要求组件安装倾斜角度、方向、牢固度符合设计规范要求，连接处螺母要紧固到位。② 对光伏区消缺、开孔洞消缺进行检查，发现少数地方消缺不到位需要整改。③ 对1×4电缆线敷设进行检查，要求线型布置合理、美观，符合设计规范要求。④ 对焊接接头进行检查，要求焊缝饱满，去除飞溅后要做防腐处理。⑤ 对安全进行巡视检查，要求工人佩戴好安全帽，高处作业防止掉落，临时用电注意安全。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	中广核西兴能	① 43、16、17、45、44区光伏组件安装共57人 ② 47区电缆线敷设共2人 ③ 预制桩焊接方木立共4人。

其它事项		
	本日现场监理人员	孙富斌、马俊、唐进康、孙亮

记录人: 孙富斌

总监(总监代表): 孙富斌

江苏省建设厅监制