

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 13 日

天气: 雨

星期: 三

气温: 11-14℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇 50mw 农业光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

- ① 整理资料, 查看图集规范, 要求施工单位对后期消缺人员进行质量、安全交底. 对消缺任务制定进度计划并按计划实行.
- ② 因雨未施工, 监理部人员开内部会议, 针对后期消缺问题进行分工和交底. 对消缺任务进行跟踪到位. 争取尽快消缺结束.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中 户
核 西
二 兴
三 能

现场因雨无法施工.

其
它
事
项

下午上电公司领导来现场指导工作.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌