

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 16 日

天气: ~~多云~~ 多云

星期: 六

气温: 8-16℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	① 对 28 区剩余支架、组件安装进行检查, 要求立柱间距偏差^斜、梁倾斜角度、螺栓紧固度等要符合设计、规范要求。 ② 对组件整体平整度、水平度进行检查, 要求符合规范要求。 ③ 对现场安全进行检查, 要求高处作业有防护措施, 2 人佩戴好安全帽, 带电区域施工时要注意安全, 非专业人员不允许施工。 ④ 对现场消缺, 如桩脚浇筑二次砼、组件接地线连接、防腐处理等进行检查, 经发现支架组件接地还有遗漏, 需尽快整改到位。	
施 工 情 况	施工单位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施工内容及进度 ① 28 区支架、组件安装共计 1 处。 ② 33 区桩脚二次灌浆及模板共 8 处。 ③ 29、45 区组件接地线连接共 6 处。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	