

监 理 日 志 ()

天气: 阴
气温: 10℃-19℃

日期: 2017年12月23日

星期: 六

工程名称: 洛德武鸣区分武镇50MW农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场消缺整改进行跟踪, 要求立本包脚前螺栓螺母紧固到位, 附件接地要求全部连接到位, 不得有遗漏
- ② 对现场安全进行巡视, 要求工人佩戴好安全帽, 高处作业要有作业平台及安全防护措施, 带电区域施工要到区经审批并开工作票, 作业时要有绝缘物品如绝缘手套, 绝缘靴等, 防护措施, 否则不允许施工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 航

- ① 35区箱变至逆变器柜架列防腐漆。
- ② 26区组件背板材料安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌, 张俊, 王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌