

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月27日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 11-16℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 对现场光伏区进行质量验收, 经初步验收 37、38、41、34 等区域少数地方存在以下问题: 螺丝螺母未紧固到位的、斜拉杆未连接好的、组件反向装的、支架有倾斜较大、组件平整度不符合的、电气有汇流箱卫生未清理干净、电缆代管固定不到, 防止对塔架刮位。以上问题已经整理成册由总包单位进行安排施工班组进行全面排查整改。 ② 要求施工单位制定整改计划, 尽快把示范区推出, 验收合格后再一个区一个区进行验收, 整改过程注意安全, 高处作业、临时用电, 等需按照规范要求施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 三 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 因小雨未施工。
其 它 事 项	上午开台对光伏区进行验收, 参加人员: 上电公司冯建国、甲方孙旺、监理单位、总包单位刘涛、葛重阳。	
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌